

## Le point sur le R5

Le 12 octobre dernier a eu lieu une intervention sur le relais R5. Il s'agissait de remplacer une antenne d'émission située à 26 m du sol et son coaxial (car infiltrations d'eau).

Ne pouvant atteindre cette antenne que par escalade du pylône, nous avons pour l'instant installé une GP-9 à 12,5 m du sol et un nouveau coaxial . Suite à l'installation, les premiers contacts ont été prometteurs, et aujourd'hui le R5 fonctionne mieux qu'avant l'intervention.

Malgré ces améliorations, qui ne sont que provisoires, l'objectif pour avoir un relais optimal reste de déplacer cette antenne GP-9 au sommet de la flèche à 27m du sol. Les propositions sont les bienvenues.

Je remercie les OM présents le jour de l'intervention:

F10NW J-Pascal, F4DVX David, F5FVP J-Yves, F5GGY Georges, F6CUN Gerard.

73 de F10NW

